



- 1 Поверхность Б оплавить до образования бобышки и исключения перемещения детали 9 вдоль штифта
- 2 Соблюдать ориентацию шестерни согласно виду

11  
8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Северин			
Пров.				
Т. контр.				
Гл. констр.	Северин			
Н. контр.				
Утв.	Ремизов			

Шифр:

МП 00.000.00СБ

Монетоприемник

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0.25	1:1
Лист	Листов 1	

Ареафарм

Копировал

Формат А3

